Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 342,Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 342,Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда	Организация режима труда и отдыха работника, в частности, перерывы в работе Средства индивидуальной защиты – в частности, влажные марлевые повязки и респираторы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовывать и соблюдать питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			

Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 343,Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда					
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 343,Слесарь по ремонту оборудования котельных 4 разряда	Организация режима труда и отдыха работника, в частности, перерывы в работе Средства индивидуальной защиты – в частности, влажные марлевые повязки и респираторы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовывать и соблюдать питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 344,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетичес	Организация режима труда и отдыха работника, в частности, перерывы в работе Средства индивидуальной защиты – в частности, влажные марлевые повязки и респираторы. В целях	Нормализация микроклимата			

кий цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 344,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовывать и соблюдать питьевой режим.				
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 345,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 345,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Организация режима труда и отдыха работника, в частности, перерывы в работе Средства индивидуальной защиты – в частности, влажные марлевые повязки и респираторы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовывать и соблюдать питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Энергетическое производство № 2,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать	Снижение вредного воздействия шума			

Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 346,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	средства индивидуальной защиты.				
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 346,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Организация режима труда и отдыха работника, в частности, перерывы в работе Средства индивидуальной защиты – в частности, влажные марлевые повязки и респираторы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовывать и соблюдать питьевой режим.	Нормализация микроклимата			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 347,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическое производство №	Организация режима труда и отдыха работника, в частности, перерывы в работе Средства	Нормализация микроклимата			

2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 347,Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда	индивидуальной защиты – в частности, влажные марлевые повязки и респираторы. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовывать и соблюдать питьевой режим.				
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 348,Электрогазосварщик 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 348,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

ремонту котельного оборудования, 349,Электрогазосварщик 5 разряда					
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 349,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 350,Электрогазосварщик 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 350,Электрогазосварщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство №	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы,	Снижение вредного			

2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 351,Оператор котельной 5 разряда	соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	воздействия шума			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 352,Оператор котельной 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту котельного оборудования, 353,Оператор котельной 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			

ремонту тепловых сетей и коммуникаций, 367,Электрогазосварщик 5 разряда					
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и коммуникаций, 367,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и коммуникаций, 368,Электрогазосварщик 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и коммуникаций, 368,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство №	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного			

2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и коммуникаций, 369,Электрогазосварщик 4 разряда		воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и коммуникаций, 369,Электрогазосварщик 4 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, 382,Электрогазосварщик 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

382,Электрогазосварщик 5 разряда					
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, 383,Электрогазосварщик 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, 383,Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех, Участок по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, 384,Электрогазосварщик 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Энергетическое производство № 2, Теплоэнергетический цех,	Учитывая вредные условия труда, сохранить за работниками право на бесплатное получение молока. Регулярно проводить медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

Участок по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, 384,Электрогазосварщик 4 разряда					

Дата составления: 12.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора - главный инженер		Романов С. В.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер		Исаева С. А.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель генерального директора по производству		Мотырев Е. Н.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник Отдела кадров		Афанасьева О. А.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник Юридической службы		Бессонова О. В.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель начальника Отдела охраны труда и пожарной безопасности		Усачева Н. И.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель генерального директора по экономике		Юсупова О. В.	28 ДЕК 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2580		Стреж Инна Александровна	12.12.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)